

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Беллинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», тел. 8/34371/2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 78/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Кузнецовская средняя общеобразовательная школа»*

Гриневой Людмиле Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы

Зайкова Д.В. № 78

(наименование органа ГПН)

от « 25 » августа 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.
« 02 » сентября 2020 г. по 15 ч 00 мин. « 24 » сентября 2020 г.

проведена проверка

*Инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО
старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кузнецовская средняя
общеобразовательная школа» по адресу: Талицкий район, п. Комсомольский, ул. Восточная, 1*
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором МКОУ «Кузнецовская СОШ» Гринева Л.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>В коридоре второго этажа возле кабинета заместителя директора по учебной части (по техническому паспорту между коридором № 25 и № 36) демонтированы дверные полотна предусмотренные проектом, в связи, с чем общая протяженность коридора составила более 60 метров (по факту 65,5 м).</p> <p>В коридоре второго этажа возле кабинета заместителя директора по учебной части (по техническому паспорту между коридором № 25 и № 36) установить демонтированы дверные полотна предусмотренные проектом.</p>	Нарушены п.п. Д п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390); ст. 46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.8 СНИП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»	01.07.2021	
2	<p>В коридоре первого этажа возле обеденного зала (по техническому паспорту между коридором № 5 и № 7) демонтированы дверные полотна предусмотренные проектом.</p> <p>В коридоре первого этажа возле обеденного зала (по техническому паспорту между коридором № 5 и № 7) установить демонтированы дверные полотна предусмотренные проектом.</p>	Нарушены п.п. Д п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390);	01.07.2021	
3	Дверные полотна в проемах стен между мастерской по обработке древесины (по техническому паспорту помещение № 15) и эвакуационным коридорам (по	Нарушены ст. 46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.5 СНИП II-65-73 «Обще-	01.07.2021	

	<p>техническому паспорту № 22) выполнены не обеспечивающими предел огнестойкости не менее 0,75 ч (EI 45) (отсутствует паспорт и сертификат соответствия, подтверждающий предел огнестойкости данных дверных полотен).</p> <p>Дверные полотна в проемах стен между мастерской по обработке древесины (по техническому паспорту помещение № 15) и эвакуационным коридорам (по техническому паспорту № 22) выполнить обеспечивающими предел огнестойкости не менее 0,75 ч (EI 45) (имеющие паспорт и сертификат соответствия, подтверждающий предел огнестойкости данных дверных полотен).</p>	образовательные школы и школы-интернаты»		
4	<p>Дверные полотна (заполнение проемов) в проемах стен между помещениями различного функционального назначения (складские помещения по техническому паспорту помещения второго этажа № 14, 15, 38, помещения первого этажа № 23) выполнены не обеспечивающими предел огнестойкости не менее 0,5 ч (EI 30).</p> <p>Дверные полотна (заполнение проемов) в проемах стен между помещениями различного функционального назначения (складские помещения по техническому паспорту помещения второго этажа № 14, 15, 38, помещения первого этажа № 23) выполнить обеспечивающими предел огнестойкости не менее 0,5 ч (EI 30). (имеющие паспорт и сертификат соответствия, подтверждающий предел</p>	Нарушены ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.14 Таблица 1, Таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 187)	01.07.2021	

	огнестойкости данных дверных полотен).			
5	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия аварийного эвакуационного освещения в здании школы.</p> <p>Выполнить аварийное эвакуационное освещение в здании школы</p>	Нарушены п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.); ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 7.8 СНиП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты»	01.07.2021	
6	<p>Формирование сигналов управления системами оповещения смонтированной на объекте защиты, осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя (ИП 212-141), не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р СП 5.13130-2009.</p> <p>Формирование сигналов управления системами оповещения смонтированной на объекте защиты, выполнить таким образом, что бы осуществлялось при срабатывании двух пожарных извещателей, или с использованием пожарных извещателей удовлетворяющих рекомендациям, изложенным в приложении Р СП 5.13130-2009.</p>	Нарушены п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390); п. 4 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1, п. 14.2, приложение – Р СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2021	
7	<p>Помещение музея не защищено (не оборудовано) хладоновым или углекислотным огнетушителям.</p> <p>Помещение музея защитить (оборудовать) хладоновым или углекислотным огнетушителям.</p>	Нарушены п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390);	01.07.2021	
8	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (смонтированных в здании гаража для школы-	Нарушены п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390);	01.07.2021	

	<p>ного автобуса), а так же не организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (смонтированных в здании гаража для школьного автобуса), а так же организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p>			
9	<p>С южной стороны от здания школы (II - второй степени огнестойкости) на расстоянии менее 10 метров, выполнено строение (V - пятой степени огнестойкости), фактическое расстояние составляет 7 метров.</p> <p>Демонтировать, или обеспечить требуемый противопожарный разрыв, с южной стороны от здания школы (II - второй степени огнестойкости) до строения (V - пятой степени огнестойкости), не менее 10 метров.</p>	<p>Нарушены ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.23, табл. 10 СНиП П-60-75, «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов».</p>	01.07.2021	
10	<p>Качество огнезащитной обработки, стораемых конструкций чердачного помещения не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p> <p>Организовать и провести</p>	<p>Нарушены п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390); ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-</p>	01.07.2021	

	работы по восстановлению огнезащитных поверхностей горючих конструкций чердачного помещения.	мент о требованиях пожарной безопасности»; Абзац 4 п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 6.4.3.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тулуськовский ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«24» сентября 2020г.

С предписанием № 78/1/1 от 24.09.2020 года ознакомлен(а), предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

ИО директора МКОУ «Кузнецовская СОШ»
Феденева Дина Владиславовна
(Приказ Начальника Управления образования
Администрации Талицкого ГО от 16.09.2020
года № 1609-1к)
(должность, фамилия, инициалы)

«24» сентября 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (3431) 362-99-99; ДНД МЧС России: 8 (3431) 449-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Гринева Людмила Ивановна

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022